

# POLRI

**Respon Cepat Anggota Polsek Gebang  
Polresta Cirebon Datangi lokasi kecelakaan  
kereta api KAI MENOREH Pib 177B seri  
lokomotif CC 201 89 06 dengan kendaraan  
mobil tangki air E 9877 AE di Desa  
Dompjong Kulon Kecamatan Gebang  
Kabupaten Cirebon**

**Panji Rahitno - CIREBON.POLRI.NET**

Jan 21, 2026 - 15:47



**KAB. CIREBON** – Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira pukul 04.30 Wib Kapolsek Gebang AKP. Wawan Hermawan, S.H kanit Reskrim Polsek Gebang IPDA. Solby Rachman, S.H, C.P.H.R, Ps Kanit intel AIPTU. Suherman, S.H Bersama Anggota SPKT dan piket Siaga Unit Reskrim Polsek Gebang, mendapati laporan dari masyarakat perihal adanya kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berlokasi di Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, mendapatkan laporan tersebut anggota Polsek Gebang Polresta Cirebon langsung melakukan Cek TKP kecelakaan kereta api MANOREH dengan kendaraan mobil truck tangki air

Dalam peristiwa tersebut terdapat korban luka-luka diantara nya adalah :

1. Nama : ABI EKO ADRIAN ( supir truck)

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : Cirebon, 01 Juli 1993

Alamat. : Desa Kedung jaya kec. Kedawung Kab. Cirebon .

2. Nama. : LINDA FAHRUR FERDIAN ( masinis)

Umur. : Kudus, 3 Mei 1985

Pekerjaan. : Masinis

Alamat. : unit kerja daops IV Semarang

3. NAMA. : SUJUD SANTOSO ( ASISTEN MASINIS)

UMUR : SEMARANG, 11 Februari 1988

Alamat: Daops IV Semarang, Lokasi kejadian yang terletak di Petak jalan hilir Babakan waruduwur termasuk Desa Dompnyong kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. KM 201+34

Waktu kejadian

Hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 jam 02.47 wib.

Dari hasil pengumpulan keterangan di lokasi kejadian bermula mobil truck tangki yang di kemudikan oleh sdr. Abi Eko Andrian melintasi rel kereta api tanpa palang pintu dari arah timur menuju kearah barat kemudian setelahnya mobil truck tangki melewati rel kereta api datang dari arah timur melintas dan menabrak mobil truck tangki yang sedang melintas hingga mobil truk tangki air terseret sejauh kurang lebih 300 meter dari perlintasan tanpa palang pintu. Dan atas kejadian tersebut semua korban mengalami luka ringan serta para korban di bawa kerumah sakit umum Waled Cirebon untuk dilakukan penanganan Dari hasil cek tempat kejadian mobil truck tangki air mengalami kerusakan (hancur

Lokomotif kereta api mengalami kerusakan bagian depan tidak terdapat korban jiwa

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H melalui Kapolsek Gebang Akp. Wawan Hermawan, S.H menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan Kereta api dengan Mobil truck tangki sedang di lakukan penyelidikan dan perkaranya di tangani oleh unit Gakum Sat Lantas Polresta Cirebon bekerja sama dengan PT KAI DAOP III Cirebon.